GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: 6088
Nombre.....: Ventoso
Municipios: Castro-Urdiales
Provincias: Cantabria
Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1984
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 1,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 1,00 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 13' 18,9110"	- 3° 13' 23,62291" ±0.097 m
Latitud.....:	43° 18' 38,5033"	43° 18' 34,57411" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		776,391 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	482002,26 m	481896,624 m
Y.....:	4795428,64 m	4795220,909 m
Factor escala....:	0,999603984	0,999604031
Convergencia...:	- 0° 09' 08"	- 0° 09' 11"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 726,235 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del cerro Ventoso.

Acceso:

Desde Santullán, en dirección a la cantera "Dolomitas del Norte", desde aquí sale una pista transitable con vehículo T.T., que en unos 6 Km. conduce al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Ventoso (nov-05)





Observaciones:

Estado: 07 de noviembre de 2005
Pilar: Deteriorado **Base:** Bueno
Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000 | **06088 Ventoso** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**

