Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: **81520**
Nombre.....: **Navajo**
Municipios: Peñascosa
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 13 de agosto de 1988
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 1,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 1,00 m **de alto.**



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 25' 27,1915"	- 2° 25' 31,70722" ±0.065 m
Latitud.....:	38° 40' 17,2746"	38° 40' 12,89273" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1237,849 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	550089,99 m	549979,468 m
Y.....:	4280548,79 m	4280341,259 m
Factor escala....:	0,999630894	0,999630760
Convergencia...:	0° 21' 35"	0° 21' 32"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1184,446 m. (BP)

Situación:

Situado en la cima de la loma Navajo, en terreno de pastos.



Acceso:

Desde Peñascosa se toma la carretera que va al Santuario de Ntra. Sra. de Cortés; a 600 m., en una curva, sale un camino a la izquierda que se sigue, a 450 m. de la carretera sale otro camino a la izquierda por el que se continúa y a 900 m. se deja el camino. Recorriendo 400 m., sin camino, se llega al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870-2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000 | **081520 Navajo** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**

