GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

**Red de Infraestructuras Geodésicas**

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

**Número.....:** **1345**
**Nombre.....:** **Sable**
**Municipios:** Castrillón
**Provincias:** Asturias
**Fecha de Construcción.....:** 17 de agosto de 1983
**Pilar con centrado forzado..:** 1,19 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
**Último cuerpo.....:** 2,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
**Total cuerpos.....:** 1 **de** 2,00 m **de alto.**

## Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---|---|---|
| Longitud.....: | - 6° 01' 48,7119" | - 6° 01' 53,89844" |
| Latitud.....: | 43° 35' 02,8571" | 43° 34' 58,95013" |
| Alt. Elipsoidal...: | | 171,397 m (CF) |
| Cálculos: | 01 de febrero de 1988 | 28 de noviembre de 2004 |

## Coordenadas UTM. Huso 29 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---|---|---|
| X.....: | 739774,57 m | 739651,506 m |
| Y.....: | 4830058,27 m | 4829845,627 m |
| Factor escala....: | 1,000307173 | 1,000306502 |
| Convergencia...: | 2° 02' 54" | 2° 02' 51" |

**Altitud sobre el nivel medio del mar:** 117,570 m. (BP)

## Situación:

Situado en el paraje "El Plano", frente a la isla La Deva junto a un camino asfaltado de costas y una casa, en terreno de pastos.

## Acceso:

Desde el Pk 5.1 de la carretera CT-1, que une el aeropuerto con Santa María del Mar, en la localidad de Naveces, se toma la carretera a Bayas a la que se llega a los 2.5Km aproximadamente. Desde ahí, y unos 250 m. después de pasar el depósito de aguas, se toma un camino asfaltado en dirección norte que lleva al cementerio al cual se llega a los 600m; aquí se acaba el asfalto, siguiendo por un camino en buen estado otros 500m, hasta toparnos con una carreterita asfaltada junto a una casa, tomamos entonces a la derecha, por un camino de tierra encontrándose la señal 300 m. más adelante. Accesible con turismo en cualquier época.

## Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

**Sable** *(ago-2013)*






## Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

**Estado:** 01 de agosto de 2013
**Pilar:** Bueno **Base:** Bueno

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870-2020

**Red de Infraestructuras Geodésicas**

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Cartografía de situación

5-jul-2025

**Escala 1:25.000** | **01345 Sable** | **Coordenadas ETRS89. Huso 29**

