GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: **4477**
Nombre.....: **Lendo**
Municipios: A Laracha
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 28 de noviembre de 1981
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 3,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 3,00 m **de alto.**



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 36' 02,4739"	- 8° 36' 07,99952" ±0.15 m
Latitud.....:	43° 17' 13,0077"	43° 17' 08,89124" ±0.119 m
Alt. Elipsoidal...:		360,342 m ±0.129 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	532396,97 m	532271,560 m
Y.....:	4792844,66 m	4792630,350 m
Factor escala....:	0,999612910	0,999612811
Convergencia...:	0° 16' 26"	0° 16' 22"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 305,756 m. (BP)



Situación:

Situado en el punto más alto del monte Lendo, desprovisto de arbolado y en terreno de monte bajo. El monte está a unos 800 m. al S.O. de las ruinas de la ermita de Nuestra Señora de la Estrella.

Acceso:

Desde La Coruña, por la C-552 a Carballo, a unos 19 Km. se toma a la derecha la carretera a Cayón (frente al Bar "Patiño", en Payosaco). Se sigue durante 5 Km. tomando entonces un camino que sale a la izquierda, que conduce al caserío de Larín. A los 500 m. se deja el coche y se sigue, con vehículo T.T., por el camino de la derecha. Se pasa frente a un cruce de caminos y desembocando en otro, se continúa a la derecha y se gira a la izquierda a los 100 m., nada más pasar una charca. Este camino sube con bastante pendiente. Se deja un camino a la izquierda y más arriba otro a la derecha. Después se sigue por el segundo a la derecha, que conduce al vértice. Es aconsejable subir con el guarda de la finca, que vive en Larín, pues los caminos son difíciles de localizar debido a la gran cantidad de tojos. Si no se dispone de vehículo T.T., la subida a pie es de 20 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000 | **04477 Lendo** | **Coordenadas ETRS89. Huso 29**

