GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: **56037**
Nombre.....: **San Juan del Viso**
Municipios: Alcalá de Henares
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 11 de junio de 1976
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 4,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 4,00 m **de alto.**



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 24' 09,7679"	- 3° 24' 14,44984" ±0.058 m
Latitud.....:	40° 27' 04,8907"	40° 27' 00,64153" ±0.056 m
Alt. Elipsoidal...:		831,652 m ±0.064 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	465850,32 m	465740,991 m
Y.....:	4478010,76 m	4477802,910 m
Factor escala....:	0,999614354	0,999614447
Convergencia...:	- 0° 15' 41"	- 0° 15' 44"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 780,303 m. (BP)

Situación:

Situado en el extremo Sur de la meseta en que termina el cerro del Viso, en terreno de erial.

Acceso:

Desde Alcalá de Henares, por la carretera C-300 a Arganda, hasta el Km. 7, tomando a la derecha por una carretera que conduce a un cuartel que está a 2 Km. Hay que pedir permiso aquí, por razones de seguridad, toda vez que la señal está fuera del recinto vallado, antes de subir a la meseta, para lo cual se retroceden unos 500 m. y, tomando el camino a la izquierda, según se sale, lleva a lo alto. Campo a través se llega a la señal, si bien en tiempo seco se puede llegar con cualquier vehículo.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Estado: 10 de enero de 2022
Pilar: Bueno **Base:** Bueno
Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870-2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000 | **056037 San Juan del Viso** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**

