GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: **66069**
Nombre.....: **Pozo Rubio**
Municipios: Pozorrubio de Santiago
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1986
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,20 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,20 m **de alto.**



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 57' 03,5052"	- 2° 57' 08,12280" ±0.063 m
Latitud.....:	39° 49' 06,3971"	39° 49' 02,09301" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		851,239 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	504196,12 m	504086,229 m
Y.....:	4407683,03 m	4407474,952 m
Factor escala....:	0,999600217	0,999600206
Convergencia...:	0° 01' 53"	0° 01' 50"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 799,218 m. (BP)

Situación:

Situado en el depósito de agua, en el casco urbano de Pozorrubio.

Acceso:

Desde la Iglesia, por la carretera que va a Horcajo, a unos 50 m. se sigue por una calle a la izquierda unos 100 m.

Horizonte GPS:

Despejado

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000 | **066069 Pozo Rubio** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**



