GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: **72148**
Nombre.....: **Ermita del Castillo**
Municipios: Chiva
Provincias: València/Valencia
Fecha de Construcción.....: 14 de diciembre de 1987
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 1,50 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 1,50 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 42' 56,7291"	- 0° 43' 01,07639" ±0.046 m
Latitud.....:	39° 28' 06,6771"	39° 28' 02,40036" ±0.053 m
Alt. Elipsoidal...:		418,362 m ±0.063 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	696504,39 m	696394,983 m
Y.....:	4371335,87 m	4371127,029 m
Factor escala....:	1,000075408	1,000074913
Convergencia...:	1° 27' 09"	1° 27' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 367,513 m. (BP)

Situación:

Situado al borde S. de la explanada que hay al S. de la Ermita del Castillo, próxima al cortado y a 50 m. de la Ermita.

Acceso:

Desde la carretera N-III, saliendo de Chiva hacia Madrid, P.K. 320,6, sale a la izquierda un camino, al lado del Restaurante-Hotel del Castillo que atraviesa una urbanización, hasta dar vista al cerrete donde está la Ermita, accediéndose por el camino del calvario, en el último tramo asfaltado. En la explanada, al S. de la Ermita, al borde del cortado, se encuentra la señal, después de un recorrido de 1,4 Km. desde la carretera N-III.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Ermita del Castillo (dic-08)





Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 16 de diciembre de 2008
Pilar: Bueno **Base:** Bueno

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000 | **072148 Ermita del Castillo** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**

