

Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: 74698
Nombre.....: Besori
Municipios: Llombai
Provincias: València/Valencia
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,18 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,50 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,70 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 31' 41,2519"	- 0° 31' 45,58964" ±0.024 m
Latitud.....:	39° 18' 14,9642"	39° 18' 10,68763" ±0.031 m
Alt. Elipsoidal...:		411,059 m ±0.038 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	713147,33 m	713037,425 m
Y.....:	4353517,23 m	4353308,676 m
Factor escala....:	1,000159376	1,000158840
Convergencia...:	1° 33' 59"	1° 33' 56"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 360,796 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más elevada de la sierra, en el sitio conocido como puntal del Besori o Alto de Tello.


Acceso:

Desde Llombay, tomando el camino asfaltado en dirección N.O., se cruza el puente sobre el río Magro a 1,3 Km. Se continúa, dejando a la derecha el camino que conduce al Castillo de Aledua a los 1,9 Km., se sigue hasta los 2,25 Km., en que se acaba el asfalto y se enlaza con una pista forestal. A los 5,85 Km., se deja a la izquierda el corral del Estepar y se continúa por un camino, bastante difícil para un turismo, llegando al vértice a los 7,6 Km. del origen de distancias.

Horizonte GPS:

Despejado

Besori (dic-08)



Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 19 de diciembre de 2008

Pilar: Deteriorado
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000

074698 Besori

Coordenadas ETRS89. Huso 30

