GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: **84286**
Nombre.....: **Fuente Albilla**
Municipios: Liétor
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 08 de octubre de 1988
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 1,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 1,00 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 54' 56,1982"	- 1° 55' 00,65394" ±0.07 m
Latitud.....:	38° 36' 51,4689"	38° 36' 47,10165" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		1075,301 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	594412,33 m	594301,925 m
Y.....:	4274605,32 m	4274397,805 m
Factor escala....:	0,999709759	0,999709510
Convergencia...:	0° 40' 36"	0° 40' 34"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1023,240 m. (BP)

Situación:

Situado en el centro de la cordillera conocida como Fuente-Albilla, sobre el montículo que es más alto que los demás. En lo mas alto se halla la señal. Debajo se encuentra un cortijo conocido también por el mismo nombre.

Acceso:

Partiendo de Liétor, por la carretera Liétor-Pozohondo, en el Km. 12,5, se entra por un desvío a la derecha, por la carretera de Alcadozo a Rincón del Moro. En el Km. 13,9 se deja un desvío a la derecha (carretera Confederación Hidrográfica del Trasvase) y se sigue recto. En el Km. 15,1 se entra por un desvío a la izquierda; camino de tierra que lleva al cortijo de Fuente Albilla 700 m. más adelante, donde se deja el vehículo, junto a cortijo. Se sube ladera arriba, sin sendas reconocibles, tardando a pie 25 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Fuente Albilla *(dic-2014)*



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 21 de diciembre de 2014
Pilar: Bueno **Base:** Bueno
Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000 | **084286 Fuente Albilla** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**



